



Forêt des Bosquets et secteur des Toveires : métaux dans la Veveyse, arbres tombés et risques pour les usagers, où en sommes-nous ??!

Interpellation

Il suffit simplement de se promener dans la forêt des Bosquets et le secteur des Toveires pour constater que plusieurs éléments interpellent.

Lors de mes passages sur place, j'ai notamment pu observer, photos à l'appui, de nombreux morceaux de métal rouillé de différentes tailles, présents dans le lit de la Veveyse ou sur ses abords. Certains sont de petite taille, tandis que d'autres sont particulièrement imposants et semblent bien ancrés dans le sol donc difficilement possible de les retirer individuellement sans le déploiement de moyens mécaniques.

Le plus inquiétant est que plusieurs de ces éléments ne semblent manifestement pas être apparus récemment. Des habitantes et habitants m'ont également interpellé sur leur présence depuis un certain temps.

Mais le constat ne s'arrête malheureusement pas à ces éléments métalliques. En parcourant le secteur, on peut également observer de nombreux arbres tombés, dont certains se trouvent directement dans ou à proximité du cours d'eau. À différents endroits, des chutes de pierres, des fissures dans certains massifs rocheux ainsi que ce qui semble être de petits éboulements peuvent également être constatés. Plusieurs arbres sont par ailleurs enracinés sur des terrains ou formations rocheuses qui, visuellement, peuvent paraître fragiles (annexe 2).

Ces constats soulèvent une question de sécurité, notamment lors d'épisodes de fortes pluies, de vents violents ou de tempêtes, susceptibles de fragiliser davantage certains arbres ou terrains et d'augmenter les risques pour les personnes fréquentant le secteur.

Je ne prétends évidemment pas pouvoir déterminer, par une simple observation, l'état géologique du secteur ni établir un lien de causalité entre ces différents phénomènes. C'est précisément pour cette raison qu'il semble nécessaire de savoir quels contrôles sont réalisés et comment les risques sont évalués.

L'état de certains équipements interpelle également, notamment avec la présence de grillages ou dispositifs de protection renversés ou fortement dégradés à certains endroits.

La présence de ces éléments métalliques soulève également une question environnementale. Elle prend une dimension particulière alors que la Ville a communiqué en mars 2025 sur une pollution aux métaux lourds, notamment au plomb, mercure, cuivre et zinc, dans plusieurs zones de la parcelle des Toveires, en lien avec l'ancien stand de tir et l'ancienne décharge¹.

Il ne s'agit pas ici d'affirmer que les éléments métalliques observés contaminent la Veveyse. Une telle conclusion ne peut être établie sans analyses. Il me paraît en revanche légitime de savoir si cette hypothèse a été examinée, concernant l'eau, mais aussi les sédiments, les berges et les sols situés à proximité du cours d'eau. Cette question mérite d'autant plus d'être posée que la Veveyse traverse notre ville avant de se jeter dans le Léman et qu'en période de fortes chaleurs, il n'est pas inhabituel d'y voir des personnes ou des animaux entrer en contact avec l'eau.

Au vu de ces différents constats, j'ai l'honneur de poser à la Municipalité les questions suivantes :

- 1. La Municipalité a-t-elle connaissance de la présence de ces éléments métalliques dans le lit et sur les abords de la Veveyse, dans le secteur des Bosquets-Toveires ?** Sait-elle de quoi il s'agit, quelle est leur origine, si un inventaire a déjà été réalisé et si leur retrait est prévu ?

¹Ville de Vevey, « Une pollution sans danger pour la santé de la population a été détectée sur la parcelle des Toveires », 24 mars 2025.
<https://vevey.ch/actualites/pollution-sans-danger-toveires>

2. **Des analyses récentes de l'eau, des sédiments ou des berges ont-elles été réalisées dans ce secteur précis?** Si oui, à quelles dates, à quels endroits et avec quels résultats ?
3. **Concernant les arbres tombés observables sur place, la Municipalité peut-elle préciser si certains sont volontairement maintenus pour des raisons sylvicoles ou de biodiversité et lesquels nécessitent une intervention pour des raisons de sécurité ?** À quelle fréquence le secteur est-il contrôlé, notamment avant ou après des épisodes de vents forts, de tempêtes ou de fortes précipitations ?
4. **Au regard des fissures, chutes de pierres, arbres tombés et petits mouvements de terrain visibles à différents endroits du secteur, quelles évaluations géologiques ou sécuritaires ont été réalisées récemment ?** Existe-t-il des zones faisant l'objet d'une surveillance particulière en matière de glissement de terrain, d'éboulement ou de chute de pierres ?
5. Enfin, face à l'ensemble de ces problématiques (gestion forestière, risques naturels, pollution des sols, qualité des eaux, déchets et entretien des cheminements), **quel service assure aujourd'hui la coordination générale du suivi du secteur Bosquets–Toveires et quelles interventions sont prévues ces prochaines années ?**

Je remercie la Municipalité pour les réponses qu'elle pourra apporter à ces différentes questions.

Je demande une réponse orale.

Abdulrahman Rahmaty (PS)

Annexe 1 – Éléments métalliques observés dans et aux abords de la Veveyse




Photo 1 – Éléments métallique rouillé observé dans le lit de la Veveyse.



Photo 2 – Éléments métallique de grande taille observé dans le lit de la Veveyse.



Photo 3 – Éléments métallique rouillé présent entre les blocs du lit de la Veveyse.



Photo 4 – Éléments métallique observé à proximité immédiate du cours d'eau.



Photo 5 – Éléments métallique de grande taille observé dans le lit de la Veveyse.



Photo 6 – Éléments métallique et matériaux présents dans le lit du cours d'eau.

Annexe 1 – Éléments métalliques observés dans et aux abords de la Veveyse (suite)



Photo 7 – élément métallique observé dans la Veveyse, à proximité du stade Coppet 3.



Photo 8 – Élément métallique allongé observé entre les blocs du lit de la Veveyse.



Photo 9 – Petit élément métallique observé dans l'eau.



Photo 10 – Élément métallique ou câble observé entre les blocs à proximité du cours d'eau.

Annexe 2 – Arbres tombés et état du terrain



Photo 11 – Arbres tombés à proximité du cours d'eau et du passage.



Photo 12 – Vue d'ensemble du lit et des abords de la Veveyse dans le secteur observé.



Photo 13 – Arbre tombé à proximité du cheminement et du cours d'eau.



Photo 14 – Tronc ou élément ligneux couché sur un secteur pierreux du lit.




Photo 15 – Plusieurs arbres tombés ou inclinés au-dessus et à proximité du cours d'eau.